

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation

Nummer 93
Naam ABEMEC Beek en Donk
Adres Keukenbeemd 10-12, 5441 TV, Beek en Donk

SKL keuring in opdracht van

Naam Rovers loonbedrijf
Adres Arendnest 14, 5427 LB, Boekel

Stickernummer 197205 , Goedgekeurd
Gekeurd op 11-03-2025 door M.L.C. van Zutphen
Volgende keuring voor 08-04-2028

Handtekening


Merk, Type Agrifac, GNS 5833
Serienummer 74707327 **Bouwjaar** 2007
Nominale tankinhoud 5800 liter **Spuitboombreedte** 33 meter
Pompopbrengst 452 liter/min **Max. systeemdruk** 20 bar
Soort roerinrichting Hydraulisch en injector
Driftreducerend systeem Geen

A Lekkage

- | | |
|--|------|
| 1. Lekkage tijdens stilstand | Goed |
| 2. Lekkage tijdens werking (niet spuiten) | Goed |
| 3. Lekkage tijdens werking (tijdens spuiten) | Goed |
| 4. Spuiten op delen van de spuitmachine | Goed |

B Spuitpomp

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Capaciteit spuitpomp | Goed |
| 2. Pulsaties in spuitdruk | Goed |
| 3. Drukaccumulator | N.v.t. |

Gemeten pompcapaciteit: 402 l/min

Gemeten roercapaciteit: 297 l/min

C Roersysteem

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1. Functioneren roersysteem | Goed |
|-----------------------------|------|

D Spuitvloeiستoftank(s)

- | | |
|--|------|
| 1. Deksel (aanwezigheid, conditie) | Goed |
| 2. Vulzeef (aanwezigheid, conditie) | Goed |
| 3. Vulinstallatie (werking) | Goed |
| 4. Drukcompensatie in tank (tankontluchting) | Goed |
| 5. Aanduiding tankinhoud | Goed |
| 6. Lediging spuittank | Goed |
| 7. Vullen spuittank | Goed |
| 8. Spoelinstallatie lege verpakkingen | Goed |
| 9. Functioneren reinigingssysteem | Goed |

E Meet-, regel- en controle systemen

- | | |
|---|------|
| 1. Toestand en functioneren bedieningsorganen | Goed |
| 2. Bereikbaarheid bedieningsorganen | Goed |
| 3. Werking sectiekransen | Goed |
| 4. Nauwkeurigheid andere meet- en regelsystemen | Goed |
| 5. Werking drukregelaar | Goed |

F Manometer(s) / Druksensor(en)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Aanwezigheid | Goed |
| 2. Diameter analoge manometer | Goed |
| 3. Schaalindeling analoge manometer | Goed |
| 4. Afleesbaarheid | Goed |
| 5. Nauwkeurigheid | Goed |

G Drukregistratievoorziening

- | | |
|---|--------|
| 1. Algemeen (Opstarten/uitzetten, Registratie, Indicatie inwerking, Correcte montage) | N.v.t. |
| 2. Display (Afleesbaarheid, Uiterlijke toestand, Aansluiting/bedrading) | N.v.t. |
| 3. Nauwkeurigheid | N.v.t. |
| 4. Registratie van de gemeten waarden in de DRV (Registratie, Geheugen) | N.v.t. |

H Doseer/injectiesystemen voor gewasbeschermingsmiddelen en/of hulpstoffen

- | | |
|---|--------|
| 1. Lekkage water of chemicaliën | N.v.t. |
| 2. Geen terugstroming water of chemicaliën | N.v.t. |
| 3. Aanwezigheid mix voorziening | N.v.t. |
| 4. Nauwkeurigheid van het systeem | N.v.t. |
| 5. Registratie/weergave (alleen bij gebruik van injectiesysteem tbv Squall) | N.v.t. |

I Slangen en leidingen (incl. koppelingen)

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Verbindingen | Goed |
| 2. Geknikt | Goed |
| 3. Insnijdingen | Goed |
| 4. Beschadigingen | Goed |

J Filtering

- | | |
|---|------|
| 1. Aanwezigheid filters | Goed |
| 2. Conditie filterelementen | Goed |
| 3. Maaswijdte filterelementen | Goed |
| 4. Controlemogelijkheid filterelementen | Goed |
| 5. Verwisselbaarheid filterelementen | Goed |

K Spuitboom/bevestiging spuitdoppen

- | | |
|--|------|
| 1. Stabiliteit spuitboom in horizontaal vlak | Goed |
| 2. Obstakelbeveiliging | Goed |
| 3. Onderlinge afstand spuitdoppen | Goed |
| 4. Oriëntatie spuitdoppen | Goed |
| 5. Hoogteverschil (verticale afwijking) | Goed |
| 6. Afwijkingen in horizontaal vlak | Goed |
| 7. Voorkomen van schade aan spuitdoppen | Goed |
| 8. Hoogteverstelling | Goed |

Min. spuitboomhoogte: 50 cm

- | | |
|--|------|
| 9. Demping, balanceren en stabilisatie in het verticale vlak | Goed |
| 10. Drukcompensatie | Goed |
| 11. Drukval tussen manometer en spuitleiding | Goed |

L Spuitdoppen

- | | |
|---------------------|------|
| 1. Gelijkvormigheid | Goed |
| 2. Nadruppelen | Goed |
| 3. Dwarsverdeling | Goed |
| 4. Kantdoppen | Goed |

M Driftreducerend systeem

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Conditie en compleetheid | N.v.t. |
| 2. Functioneren | N.v.t. |
| 3. Instelmogelijkheden | N.v.t. |

Metingen aan manometers en/of druksensoren

Type: Manometer vloeistof

Manometer-waarde	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Calibratie-waarde	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9
Verskil	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Doppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Testhoogte	Testdruk
1	Luchtinjectie spleetdop	V verwijderd	Agrotop, Airmix, 110 / 04	50 cm	3.5 bar
2	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Lechler, ID3, 120 / 03	50 cm	3 bar



KEURINGSRAPPORT VELDSPUITEN VOLGENS NEN-EN-ISO 16122:2 (2015)

Agro Businesspark 24, 6708PW Wageningen Tel: 0317-479706 E-mail: info@sklkeuring.nl Internet: www.sklkeuring.nl

Kantdoppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Montage	Spuitbeeld
1	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Lechler, IS, 80 / 03	Goed	Goed